

# 最新学校存在安全隐患报告(精选6篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。掌握报告的写作技巧和方方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 学校存在安全隐患报告篇一

根据《六安市住房和城乡建设局关于加强中小学校、幼儿园周边建筑安全管理的通知（六建房函〔20xx〕697号）》和《舒城县安全生产委员会办公室关于加强中小学校、幼儿园周边建筑安全管理的通知》（舒安〔20xx〕14号）文件精神，我局高度重视，工委会议上就此项工作作了专门安排。

成立以分管局长为组长，由项目办、基教股、职教股、监察室、城关中心学校抽调人员组成专门的学校建筑设施安全排查组，对城区所有的中小学校、幼儿园的校舍、围墙、挡土墙、水井、水池、走道栏杆和供水、供电、燃气等设施进行安全排查，要求各农村中心学校负责本辖区的中小学校、幼儿园的建筑设施安全排查工作，排查报告上报县教育局。

此次我们共对全县235所学校（含民办）进行了排查，通过排查，共排查校舍安全隐患2处（干汉河中心学校综合楼864m<sup>2</sup>、桃溪中学教师宿舍400m<sup>2</sup>），围墙隐患465米（桃溪中心学校小学部200米、晓天中学100米、查湾中心学校15米、城关沙埂小学100米、南港沙埂中学50米），挡土墙隐患1处（山七小河口希望小学20米），护栏隐患1处（千人桥镇重阳初级中学50米），供水隐患2处（舒城中学1000米、晓天中心小学650米），供电隐患5处（春秋中心校电缆、南港明德小学电缆、高峰中心学校用电负荷超载、山七镇燕春初中电缆、柏林中心校用电负荷超载）。

针对上述排查出的安全隐患，我局迅速制定了整改措施，要求干汉河中心学校和桃溪中学对各自的隐患校舍进行拆除；对学校存在围墙隐患的，进行围墙改造或拆除重建；对学校存在挡土墙隐患的，进行挡土墙拆除重建；对舒城中学和晓天中心小学的供水管道进行更换；对春秋中心校等5所学校存在电缆、用电负荷超载隐患的，给予更换电缆、增加变压器等。

在制定措施的同时，我局狠抓落实，要求各隐患点学校及时整改，确保安全隐患整治到位。

对安全教育我局是常抓不懈，要求各中小学校、幼儿园利用宣传栏、班刊、班会、校会等多种形式进行安全教育宣传，做到安全教育，警钟长鸣。

我局已要求全县中小学校、幼儿园建立了内部设施定期安全检查制度，明确了安全管理员，建立了安全管理台账，建立了安全隐患报告制度，及时发现，及时消除。

## 学校存在安全隐患报告篇二

为了进一步加强社区的消防安全工作，坚决遏制重特大火灾事故，确保社区消防安全，严防森林火灾等安全隐患的发生，社区于11月x日在社区范围内进行了消防安全隐患大排查，现将排查情况报告汇报如下：

### 一、指导思想和工作目标

以深入贯彻落实科学发展观为指导，以“平安社区、平安潍坊”为总目标，按照市消防委员会的统一部署，集中力量，点面结合，全面排查火灾隐患和消防违法行为，采取有效措施，消除火灾隐患，坚决遏制群死群伤火灾，切实加强消防安全“四个能力”建设，为我园各项工作的开展创造良好的消防安全环境。

## 二、组织机构。

社区成立了火灾隐患排查整治专项行动领导小组，明确了工作目标、行动对象和范围、职责分工、实施步骤和要求。并提出了切实履职尽责到位、切实突出工作重点、切实搞好协调配合、切实严格检查责任、切实把排查治理行动与安全治本工作紧密结合的要求。

组 长：田林

副组长：徐兰峰

组 员：陈会清 刘玉梅 张春燕、赵双梅 管仁军

李卫玉 隋锦云

召开专题会议，任务落实到位。

三、根据街办要求，社区及时召开了相关专题会议，明确任务和职责。加强安全意识，以一万的努力，防止万一的发生，让所有人都重视起来。

## 四、全面检查，排除隐患。

社区根据文件要求和自身情况，制定了以预防和遏制重特大安全生产为中心，以物资集中、安全生产危险性大的场所为重点检查方针。拟定了五项检查重点：

- 1、辖区办公场所、护林员宿舍、消防仓库、办公室消防疏散通道、安全出口进行消防安全排查。
- 2、对社区用电进行消防安全排查，及时配备安全保护装置。
- 3、社区对自查出的安全隐患采取果断措施，彻底整治，进一步保证社区安全工作的有序展开。

## 学校存在安全隐患报告篇三

由居委会联合物业公司，对安全通道进行检查，发现安全通道内堆积杂物情况严重，其中堆放物主要为废旧衣柜，书桌，椅子，床屉，床垫，装修废弃木板，破旧纸箱，废弃塑料瓶，其中大部分为易燃物，存在危险，并且大量堆积的废物，堵塞安全出口，给居民生活带来不便，并且堵塞消防通道，存在安全隐患。位于小区内八号楼与十二号楼之间的自行车棚，可容纳自行车一百四十余量，解决小区内部分自行车存放问题，社区内各个楼门前分散存放自行车200辆。社区内的自行车棚，棚顶已坏，需要维修，并且应当考虑兴建新的自行车棚，以使分散存放的自行车可以入棚存放，进而改变小区内自行车乱停乱放现象。社区内停车位共计240个，基本满足居民使用需求。在检查中，发现76辆车为停在停车位内，其中36辆车停放在消防通道内，造成安全隐患。建议物业合理规划，联合业主，将汽车移出消防通道，解决乱停乱放文体，切实改善汽车停放混乱状况，为小区居民，生活及出行提供便利。

首先，要求居委会的工作人员实时检查，及时发现隐患，保障社区安全。

其次，物业公司应组织人力物力，加大巡逻力度，保障园区公共安全。

再次，居委会应组织开展节前安全宣传活动，提高居民安全意识，使其主动排查家庭中存在的安全隐患。

最后，居委会连同物业人员组织检查，排查安全隐患，预防危险地发生。

## 学校存在安全隐患报告篇四

1、校园内各室、围墙、厕所等无安全隐患，无裂缝、倾斜、

断裂等现象，各室房顶的. 椽子、行条等无断裂。微机室、图书室、防盗窗结实、安全，其它室防护措施到位，无安全隐患。

2、学校建立了教师24小时轮流值班制度，学校采用封闭式管理，外来人员登记准入制度、教师值周制度等；确保了学生在上课期间无外来因素干扰。

3、加强学生各种安全教育，特别是交通安全、食品安全，禁止学生带零用钱到校，禁止学生在上校期间购买物品（特别是小食品）。

4、加强了学生上学、放学的管理。学生进入学校，不准在校门口逗留，中午、下午放学时间我校分别在校门口每天安排了年级教师进行疏导、护送学生放学。

1、经排查，学校周边没有发现高危人群、精神病等容易危害本校及学校安全的人员。

2、学校校门外有日杂小店两个。

1、校门口没有减速带和安全标语。

2、校门外还有一小段土路，学生上下学不太方便

3、校门外需要一块非本校人员禁止入内的警示牌、一块温馨提示牌。

1、我校已联系交警队，准备为我校门外制作减速带和安全标语。

2、村委已经答应，尽快硬化校门外一段土路。

3、我校正在联系专业人员制作警示牌。

XX年X月X日

## 学校存在安全隐患报告篇五

本校是总路咀镇西南部唯一的. 一所村级完小，辖6个行政村的生源。现有在职教师9名，平均年龄54岁有余；现有学生129名，小的学生只有4.5岁，最大的学生12岁；共开设6个教学班。校园无围墙，师生无宿舍。教师每一天要从4公里以外的家里步行上班；70%的学生每一天同样要从4公里以外的家里步行上学就读（到它校上学就更远了）。为了促进均衡教育；为了解决师生的温饱；为了师生的身体健康。我校自1995年以来，一向以服务师生为宗旨，想千方、设百计开办好师生食堂。那里现将食堂食品安全专项自检自查状况报告如下：

建立了以校长为第一职责人的校园食堂食品安全职责制；有食品安全管理机构，并配各专职食堂食品安全管理人员；落实了食品安全职责制度，明确各环节、各岗位从业人员的职责；定期检查食品安全工作，自1995年开办食堂到今，从未发生过丝毫的安全事故。

食堂占地面积156平方米。火房、燥台、贮存室、餐厅等各自分开，可容纳近100名学生就餐。食堂内外定期清洁，并持续良好。具有清除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其学生条件的防护措施。具有足够的通风、排烟设施。

既有较高的厨技，又有较强的思想素质与品行。

采购食品及原料、食品添加剂食品相关产品时，做到了进货查验、索证、索票。库存食品保质期内，原料贮存贴合相关要求。从未使用国家禁止使用来源不明的食品。及原料、食品添加剂及食品相关产品。食用油脂、散装食品、一次性餐合和筷子的进货渠道贴合规定，严格落实索证索票制度。

配备了专用的餐饮具保洁设施柜；消毒池与其它水池从未混

用；餐饮具做到了用前用后，既清洗又高温消毒，其消毒效果贴合相关要求。

贮存食品原料的场所、设备设施持续清洁，从没存放有毒、有害制品及个人生活物品；运输食品原料的工具与设备设施持续清洁；从未使用超过保质期、腐败变质等影响食品安全的食品；原料清洗彻底，加工制作过程是生熟分开，从未交叉污染；四季豆、豆浆等食品做到了烧熟煮透，存放时间超过2小时的食物；食用前做到了充分加热等。

1、校园经费困难，食堂装备落后。

2、上级没有给村小配备工友，校园聘请的工友工资；靠校方走东串西求得八方援助解决。其工友工资待遇低，工友极不稳定。

3、村小所辖的学生，几乎70%的生源是留守的特困儿童，他们的生活费付出，与现实的生活水平有极大的差距，食堂的支出与学生的用餐，如果等价结算，学生或学生家长难以理解，因而中餐孩子买方便面或不吃，等下午放学回家再饱饮一餐。为了孩子的健康，校园不得不每一天每生付出0.5元至1元的生活补贴，增加了校园的经费困难。

## 学校存在安全隐患报告篇六

为确保特种设备安全，维护社会稳定，确保节日安定祥和，根据地区安委会《关于开展“元旦、古尔邦节、春节”期间安全生产大检查工作的通知》（xx地安字〔20xx〕17号）文件精神，地区质监局结合xx地区实际，精心组织开展了特种设备安全大检查，现将检查情况汇报如下：

本次安全检查全地区共出动73人（次），24辆车（次），共检查了锅炉58台，电梯18台，压力容器27台，气瓶503只，查处了4台土锅炉和1台存在严重安全隐患的蒸汽锅炉，下达整

改意见通知书19份，发放特种设备安全知识宣传资料200余份。

从本次检查的情况来看，大部分特种设备使用单位的安全管理工作较规范，应急救援预案较健全，能够及时进行特种设备定期检验，坚持作业人员持证上岗制度，并能严格按照安全技术规范要求作业；气体充装单位能够严格按照质保体系，气体充装各个环节基本在受控状态中，大部分液化气供气点能坚持持证上岗，重瓶和空瓶分开摆放，能够对气瓶进行试漏检查。其中□xx县局组织辖区内天然气开发有限责任公司开展了一次应急救援演练，提高了公司员工的应急救援能力，进一步验证了应急救援预案的可操作性，并根据存在的不足，及时完善了预案。

对于本次节前安全检查工作，局领导非常重视，专门召开会议，并精心安排部署，在三节期间做了以下工作：

（一）加强对液化气充装单位充装行为的安全监察，重点检查了液化气充装单位充装许可年审、作业人员持证上岗、充装超期未检气瓶、应急救援预案建立等情况。

（二）加大对餐馆、火锅店液化气钢瓶的检查力度，对使用超期未检钢瓶的行为，责令业主限期整改，对业主进行宣传教育，以消除事故隐患，确保消费者人身安全。

（三）联合建设局、安监局等部门联合对全地区液化气供气点进行了安全检查，对存在安全隐患、销售超期未检钢瓶充装液化气的供气点进行了严肃查处。

（四）开展了液化气使用安全知识的宣传，提高各族人民群众正确使用液化气的安全意识。

（五）加强对客流集中、社会影响面较大的重点场所（如宾馆饭店、医院、商场、学校等公共场所）的电梯、锅炉等特种设备的安全监察，重点检查电梯日常使用维保、锅炉定期



检验和作业人员持证上岗等情况。

（六）各县（市）局结合辖区实际情况，在前一阶段对小作坊“土锅炉”、常压锅炉承压使用专项整治工作的基础上，一是检查了小作坊违法使用行为的整改情况，对未进行整改的，或继续使用“土锅炉”、常压锅炉承压使用的行为，依照《特种设备安全监察条例》的相关规定进行查处；二是加大对城郊、城乡接合部的小作坊的检查力度，以消除监管盲区。

（一）部分液化气充装单位仍然存在充装超期未检气瓶行为。从本次检查情况来看□xx市城区的液化气钢瓶合格率仅为50%左右。

（二）部分电梯使用单位电梯管理人员、操作员没取证，商场内电梯操作员没有上岗，部分电梯维保记录不全，应急救援预案不完善。

（三）仍然存在“土锅炉”使用和常压锅炉承压使用行为。本次检查中□xx县局查处了4台“土锅炉”，目前，4家使用单位已经积极整改，并更换了合格的汽水两用锅炉。

（四）部分造纸厂使用的锅炉存在安全隐患。本次检查中，地区质监局查处了xx市再生纸业加工部使用的1台蒸汽锅炉，在该厂锅炉房内，锅炉外壳已经斑驳不堪，管线布置混乱，没有司炉人员值班，据调查，该锅炉未办理使用登记，也从未进行过定期检验，安全阀、压力表超期未检，锅炉的使用存在严重安全隐患。

（二）积极督促电梯使用单位电梯管理人员、操作人员积极参加培训考核，并取得资格证，加强对人员密集场所电梯操作人员在岗情况的检查，规范电梯维保单位的维保行为。

（三）继续对“土锅炉”使用行为的整改情况进行跟踪督查，加大对小作坊、城乡结合部以及城郊洗浴室使用“土锅炉”

行为的查处力度。

（四）在全地区对造纸厂使用的蒸汽锅炉开展一次全面的安全大检查，对存在安全隐患的锅炉要求使用单位积极进行整改，对存在严重安全隐患的锅炉要求使用单位停止使用并予以报废。